


زرتکنابخانه



از مجالات تکنسین‌های کارگاه دندانپزشکی Dental - Laboratory Technician

مروري اجمالي بر نحوه اتصال پر



(Porcelain jacket Crowns) که در لابراتوار از لایه‌ای از ورقه‌پلاستیک (PT) استفاده می‌شود پس از اتمام کار ورقه مذکور را برآختنی می‌توان از داخل روکش چینی جدا نمود. اضافه شودن عناصری سطحی ایندیم (In) و یا (Sn) که قابلیت اکسیده شدن را دارند می‌تواند الیاز فلزی ما را بصورتی درآورد که فایلیت باند شیمیائی را با چینی داشته باشد. شکل زیر نحوه اتصال شیمیائی و

قابل قبولترین و مهمترین نوع اتصال چینی و فلزاتصال شیمیائی است وصول آن عبارتست از جابجایی مستقیم الکترونها بین اکسیژن چینی (glass) و الیازی که اکسیده شده‌بادند. الیاز خالص‌تر از فلزات قیمتی بنته‌بایی قابل اکسیده شدن نیستند و قابلیت اتصال شیمیائی ندارند. بطور مثال طلا (Au) و پلاتینیوم (Pt) و بالادیم (Pd) (نمیتوانند هیچگونه اتصال شیمیائی با چینی داشته باشند) چون قابلیت اکسیداسیون ندارند، مثلاً در روکش‌های تمام پرسلن

نحوه اتصال پرسلن بالیازهای فلزی از مباحثت قابل توجه دندانپزشکان و تکنسین‌های ساخت بروت‌های دندانی است. چه هر مقدار که آکاهی مادراین زمینه بیشتر باشد از مکلفات کلینیکی ولابراتواری بروت‌های ثابت کاسته می‌شود.

تحقیقاتی کوئاکون در مورد مسئله اتصال چینی و الیازهای فلزی صورت گرفته که با اختصار مروري بر آنها بزیان ساده خواهیم داشت.

۱- اتصال شیمیائی چینی و فلز
Chemical Bonding

خواص گچ‌ها



بیشتر باشد مقدار انساط کمتر خواهد بود.

۷- هرچه بودر گچ و آب بهتر اسپاتوله و مخلوط شوند انساط سخت شدن بیشتری دارند و بهمین جهت است که برای این منظور اسپاتولهای مکانیکی ترجیح دارند.

۸- سیلندر ریزی تحت شرایط خلا، باعث تعریز ذرات گچ و فقدان حباب هوا و درنتیجه صافی و تمیزی کار ریختگی خواهد شد.

(صد اکسیده. شدن) دارند که هنگام گرم شدن تحت شرایط خاصی کار ریختگی غافتری تحويل میدهند.

۵- سخت شدن گچ در محیط مرطوب، مخصوصاً "اگر گچ‌های مخصوص انساط هیگروسکوپیک باشد. بیش از محیط خشک انساط سخت شدن میدهند.

۶- گچ‌های ریختگی که با حداقل آب ممکن ریخته شوند بیش از آنها که با مقدار زیادتری آب مخلوط می‌شوند انساط سخت شدن و انساط حرارتی دارند بطوریکه این قانون کلی را باید همیشه بخاطر داشت که هرچه آب گچ


۱- گچ‌های نرم (خوب سائیده شده) خیلی بیشتر از گچ‌های زبر (با راندهای درشت) ایجاد انساط حرارتی و انساط هنگام سخت شدن می‌نماید.

۲- گچ‌های نرم خیلی کندتر از گچ‌های زبر هوا و کازهای درون حفره سیلندر را از فواصل و خلل و فرج خود عبور میدهند ولی سطح کار ریختگی در گچ‌های نرم صافتر است.

۳- برای مخلوط کردن بودر و گچ، گچ‌های نرم بیشتر از گچ‌های زبر به آب نیازمند است.

۴- بعضی از گچ‌های ماده دزاکسیدان

سلن به آلیاژ‌های فلزی (Ceramo-metal Bonding)



جابجایی الکترونها را بین الیاژ اکسیده شده و چینی نشان میدهد.

۲- اتصال مکانیکی بین چینی و سطح فلز Mechanical Bonding

چنانچه سطح آلیاژ ریخته شده را با میکروکپ مشاهده نماییم بر جستگها و فرورفتگهای فراوانی می‌بینیم که معتقدند میتواند نوعی گیر مکانیکی برای چینی شمار آید. بهمین علت مذکور می‌شوند که هیچگاه سطح اسکلت ریختگی را برداخت (Polish)